今月のNEWS

安全と言えば、すべらん革命！

すべらんNews

2026.１０月号

vol.26


「縞鋼板」は水や油で滑ります！！

油で滑りやすい作業台を足元から安全に！

今回の施工事例は、三重県の鉄工所。
作業台には滑り止めの凹凸がある「縞鋼板」が使われていましたが、長年の作業で油が付着し、凹凸部分にも油汚れがたまって、非常に滑りやすい状態でした！！
そこで、まずは油汚れを丁寧に脱脂清掃！
防滑材がしっかり密着するよう下地を整え、滑り止め施工を行いました。
「縞鋼板だから安心」ではなく、









「油が付いても滑りにくい環境づくり」が大切！

毎日使う作業台だからこそ、足元の安全対策が欠かせません。
油で滑る床・作業台・階段も、転倒事故が起きる前の対策が大切です。

【すべらんん革命豊田店　8月、9月の施工実績】

◎トヨタ車体㈱吉原工場様◎ ㈱FTS本社工場様
◎㈱テクノエイト様　◎栄和協同組合様
◎㈱アイシン西尾工場様　◎㈱カネヒデ様
◎㈱松尾製作所様　◎ひかりこども園様
◎㈱伊藤英男鉄工所様　◎旭工業㈱様
多くの企業様の安全対策を
サポートさせていただいております。

その床、本当に滑りにくい？
滑り止めの効果を「数字」で見える化！





施工前　施工後

測定名	ＦＴＳ本社-３号線		
測定日	2025/04/06 13:48		
気温	25.0 ℃		
湿度	38.0 %		
測定材質	カバラ		
重量条件	2Kg		
表面状態	湿潤(水)		
すべり片	ゴム硬度50		
測定結果			
		表示値	e-CSR
1回目		15.7	0.80
2回目		12.4	0.63
3回目		16.9	0.86
4回目		18.7	0.95
5回目		16.3	0.83
平均		16.0	0.81
中央3点平均		16.3	0.83

床の滑りやすさは、見た目だけでは分かりません。
「滑り止めを施工したけど、本当に効果があるの？」
そんな疑問にお答えするのが、**CSR**（滑り抵抗係数）測定です！
専用の測定器を使って、床の滑りにくさを数値で確認します。
今回の測定結果　施工前 **CSR 0.7** → 施工後 **CSR 1.4**
なんと、滑り抵抗値が**2**倍にアップ！
今回の測定では、施工前後で滑り抵抗係数の向上を確認できました。「なんとなく滑りにくい」ではなく、数字で確かめる安全対策
事故が起きる前に、足元の安全を見直してみませんか？
※弊社では滑り抵抗値の測定は無料で実施しております！

元力士が作る!『ちゃんこ鍋』屋さん♪

「うまいもん処若力屋」さん

🍲 今月オススメのお店
元力士が作る！愛情たっぷり絶品ちゃんこ鍋屋さん
豊田市広久手町のちゃんこ鍋のお店「若力屋」さん！
なんと大将は、14年間も力士として活躍された元力士！
名物は、野菜・きのこ・お肉が山盛りの、ボリューム満点ちゃんこ鍋🍲
元力士の大将が作る本格的な味わいはもちろん、気さくで温かいお人柄もお店の魅力です😊
ちゃんこ鍋だけでなく、こだわりの和牛焼肉も楽しめます！
お腹も心もぽっかぽか！
これからの季節、仲間やご家族と囲むお鍋にオススメです✨

📍豊田市広久手町7-14
☎ 090-1279-9006
定休日：月曜日

お店の情報はこちら





（株）エンコーポレーション　堀明日香